









KARTA OTWORU WIERTNICZEGO							Zał. nr 5			
Temat: <b>Przebudowa ulicy Willowej w miejscowości Pionki</b>										
Data 08-07-2016		Opracował: <b>inż. Lech Maciąg</b>					Otwór nr 1			
Rzędna 154,55		Skala 1:50		Badanie makroskopowe gruntu						
Observacja wody	Pobrane próby	Głębokość w m	Mięższność w m	Profil litologiczny	Rodzaj gruntu, barwa, domieszki przewarstwienia	Geneza i stratygrafia	Wilgotność	Ilość walczków	Stan gruntu	Nr warstwy
K S		0,10	0,10		Bruk kamenny: kostka 10x25x38cm	b	-	-	-	-
		0,20	0,35		Podsypka piasku drobnego - szaro-żółtego	nB Pd	w i l g o t n y	-	szg	-
		0,30								
		0,45								
		0,50								
		0,60								
		0,70	0,55		Gлина pylasta - brązowa	Gπ		1/1	tpl I <sub>L</sub> =0,10	II
		0,80								
		0,90								
		1,00								
		1,10								
		1,20	1,00		Piasek drobny - ciemno-żółty	Pd		-	szg I <sub>p</sub> =0,50	I
		1,30								
		1,40								
		1,50								
	1,60									
	1,70									
	1,80									
	1,90									
	2,00									
										
Rzędna 156,00		Otwór nr 2								
K S		0,08	0,08		Bruk kamenny: kostka 8x25x38cm	b	-	-	-	-
		0,20	0,32		Podsypka piasku drobnego - szaro-żółtego	nB Pd	w i l g o t n y	-	szg	
		0,30								
		0,40								
		0,50								
		0,60								
		0,70	1,60		Piasek drobny - ciemno-żółty	Pd		-	szg I <sub>p</sub> =0,50	I
		0,80								
		0,90								
		1,00								
		1,10								
		1,20								
		1,30								
		1,40								
		1,50								
	1,60									
	1,70									
	1,80									
	1,90									
	2,00									
